



uzel uvnitř obou boilerů musí být nulován-přebytky v jednotlivých fázích nejsou shodné  
tělesa se musí chovat jako 3 samostatné spotřebiče 230V